

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-ukryta-pinhole-ekg-21p-i-e-2mpix-p-24823.html>



Kamera IP ukryta pinhole EKG-21P-I-E 2Mpix

Cena brutto	572,74 zł
Cena netto	465,64 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27486
Producent	Brak

Opis produktu

Typ kamery	Wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Rodzaj obiektywu	Stały
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.7mm
Kąt widzenia	82°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Widoczność w nocy	brak danych
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/0
Kompresja audio	brak danych
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	0/0
Max. liczba użytkowników	32
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	1.2 W
Wymiary przedmiotu	40x40x32
Temperatura pracy	0°C ~ +60°C
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour, IPV6
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	b.d.
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	brak danych
WDR	Tak
Typ obudowy	Cube

Zasilacz w komplecie	NIE
Zasilanie	12V DC, PoE (802.3af)
Kompresja wideo	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Przeglądarki internetowe	Internet Explorer
Model przetwornika	brak danych
Funkcje analizy obrazu	przekroczenie linii, szybko poruszający się obiekt, wejście/opuszczenie regionu, wykrycie intruza w obszarze
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych
Link do strony producenta	brak danych
Producent	KENIK
Technologia	IP
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usunięcia	brak danych